

Astemoダイアグノスティックツール **HDM-10000ソフトバージョンアップ情報**

ソフトバージョンアップ手順は下記リンクをクリックして参照ください。なお、Wi-Fiでのバージョンアップは時間がかかる場合があります。

[HDM-10000ソフトバージョンアップ手順](#)

※「インターネットへの接続が確認できませんでした」と表示される場合は、本書の2ページ目を参照ください。

«トヨタ»Ver.8.62

- 86(車両型式ZN6)の「ABS-VSC-TRC」の作業サポートに「VSCセンサー中立設定」を追加しました。

«スバル»Ver.6.14

- 下表の内容で作業サポートを追加しました。

クロストレックS-HEV(GUF/アブライドモデルB～C)、フォレスターS-HEV(SLG/アブライドモデルB)	
システム	追加された作業サポート機能
ブレーキコントロール	●ブレーキシステム学習値一括消去 ●ブレーキシステムエア抜き ●ブレーキシステム学習値一括学習
エアコン	●電動コンプレッサー慣らし運転
AWDコントロール	●リヤデフ点検モード ●AWD ON/OFF切替モード
BRZ(ZD/アブライドモデルC～E)	
システム	追加された作業サポート機能
アイサイトセキュリティゲートウェイ	●搭載ユニット情報初期化

«MERCEDES»1948

- データベースを更新して「SYS_1_Engine CR43(ID:107)」を対象システムに追加しました。
- データベースを更新して下表の車両を対象車両に追加しました。

車両	モデル
GLC(253)	305、905
S222	004、104

«海外でのHDM-10000の使用について»

- HDM-10000は日本国内専用モデルのため、海外では使用しないでください。
- 海外ではサービスを提供しておりません。ご注意ください。

(次ページに続きます)

«「インターネットへの接続が確認できませんでした」と表示された際の対応について»

PC上でアップデートツールをクリックして下図のメッセージが表示された際は、下記の1項または2項をご参照の上、アップデートツールのバージョンアップを行ってください。



1.2025年5月30日～2025年9月30日までに診断ソフトのバージョンアップをされているユーザー様

下記リンク先に掲載している手順書の1～2ページの操作を行ってください。

[ダイアグノスティックツールのダウンローダーアップデート作業に関するエラーメッセージ表示について](#)

2.新規ユーザー登録を2025年5月29日以前に行い、かつ、2025年9月30日まで診断ソフトのバージョンアップをできていなかったユーザー様

下記リンク先に掲載している手順書の操作を行ってください。

[HDM-10000ダウンローダーのアップデート手順](#)