

Astemoダイアグノスティックツール

HDM-10000ソフトバージョンアップ情報

ソフトバージョンアップ手順は下記リンクをクリックして参照ください。なお、Wi-Fiでのバージョンアップは時間がかかる場合があります。

[HDM-10000ソフトバージョンアップ手順](#)

※「インターネットへの接続が確認できませんでした」と表示される場合は本書の2ページ目を参照してください。

«MERCEDES»Ver.4.11

- データベースにシステム:ドライブトレインコントロールユニットを追加しました。
- 下表の各システムのコントロールユニットでDTCの左側に表示される説明文を追加しました。

| システム | 対応コントロールユニット | 対応モデル(例) |
|--|-------------------|--|
| エンジン (ENG SYSTEM:1) | CRD3S2(ID:124) | C205 |
| | MED177(ID:519) | S217,S222 |
| | MED40(ID:523) | A176,B242/246,C205,CLA117,E207,E212 E213,E238,GLA156,GLC253,SLK_SLC172,V447 |
| トランスミッション (AT SYSTEM:2) | DCT(ID:152) | |
| | VGS4NAG2(ID:859) | |
| | VGSNAG3(ID:862) | |
| エレクトロニックスタビリティプログラム (ESP SYSTEM:3) | ESP205(ID:295) | |
| | ESP9MFA(ID:308) | |
| エレクトロニックパワーステアリング (ES SYSTEM:5) | EPS205_TK(ID:276) | |
| | EPS246(ID:282) | A176,B242/246,CLA117,GLA156 |
| レーダーセンサーコントロールユニット (SGR SYSTEM:17) | RDU222(ID:669) | |
| 検知制御モジュール (DRIVER-SIDE SAM SYSTEM:49) | BC_F222(ID:50) | |
| | BCMFA2(ID:53) | |
| ドライブトレインコントロールユニット (PTCU SYSTEM:57) | PTCUCEPC(ID:80) | AMG_GT190,C205,G463,GLC253,S217,S222 |
| エアコン (KLA SYSTEM:147) | HVAC222(ID:405) | |
| インストルメントクラスター (KI SYSTEM:153) | IC222(ID:427) | |
| | IC447K1G2(ID:429) | |

(次ページに続きます)

«「インターネットへの接続が確認できませんでした」と表示された際の対応について»

PC上でアップデートツールをクリックして下図のメッセージが表示された際は、下記の1項または2項をご参照の上、アップデートツールのバージョンアップを行ってください。



1.2025年5月30日～2025年9月30日まで診断ソフトのバージョンアップをされているユーザー様

下記リンク先に掲載している手順書の1～2ページの操作を行ってください。

[ダイアグノスティックツールのダウンローダーアップデート作業に関するエラーメッセージ表示について](#)

2.新規ユーザー登録を2025年5月29日以前に行い、かつ、2025年9月30日まで診断ソフトのバージョンアップをされていなかったユーザー様

下記リンク先に掲載している手順書の操作を行ってください。

[HDM-10000ダウンローダーのアップデート手順](#)