

Astemoダイアグノスティックツール HDM-330ソフトウェアバージョンアップ情報

ソフトウェアバージョンアップ手順は下記リンクをクリックして参照ください。

[HDM-330ソフトウェアバージョンアップ手順](#)

※:「インターネットへの接続が確認できませんでした」と表示される場合は本書の2ページ目を参照してください。

《マツダ》Ver.6.73

- CX-60(KH5P-200001～、KH3P-200001～)、CX-80(KL3P-100001～)で下表の内容で診断に対応しました。

対象システム	診断
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	○
ECM(エンジンコントロールモジュール)	○
OBC(充電制御ユニット)	○
BPS(バックアップ電源)	○
TCM(トランスミッションコントロールモジュール)	○
DSC(ブレーキ)	○
SAS(エアバッグ)	○
EPS(電動パワーステアリング)	○
FSC(フロントセンシングカメラ)	○
VCM(ビークルコントロールモジュール)	○
FR(フロントレーダー)	○
ALH/ASF(ヘッドライト)	○
FSR(フロントサイドレーダー)	○
DASH-ESU(エアコン)	○
BCM(ボディコントロールモジュール)	○
ISB AMP(車両近接警報)	○

※車両により対応不可となる場合があります。

- CX-60(KH5P-200001～、KH3P-200001～)、CX-80(KL3P-100001～)で下表の内容で作業サポートに対応しました。

対象システム	追加した作業サポート	
ABS(ブレーキ)	●DSC横Gセンサーの初期設定 ●DSC縦Gセンサーの初期設定	●DSC圧力センサーの初期設定 ●DSCヨーレートセンサーの初期設定
FSC(フロントサイドカメラ)	●走行エーミング ●静止エーミング	●FSC動作履歴の読み出し
ALH/AFS (ヘッドライト)	●ヘッドライトレベリングセンサーの初期設定 ●ヘッドライトレベリングアクチュエーターの強制駆動	
FR(フロントレーダー)	●走行エーミング	
VCM(ビークルコントロールモジュール)	●VCM動作履歴の読み出し	

※車両により対応不可となる場合があります。

《スズキ》Ver.4.78


- 2014年3月～2020年ごろの車両を対象に下表の内容で作業サポートを追加しました。

対象システム	追加した作業サポート
ABS/ESP	●減圧・増圧動作点検 ●センサー一括校正

(次ページに続きます)

«「インターネットへの接続が確認できませんでした」と表示された際の対応について»

PC上でアップデートツールをクリックして下図のメッセージが表示された際は、下記の1項または2項をご参照の上、アップデートツールのバージョンアップを行ってください。



1.2025年5月30日～2025年9月30日までに診断ソフトのバージョンアップをされているユーザー様

下記リンク先に掲載している手順書の1～2ページの操作を行ってください。

[ダイアグノスティックツールのダウンローダーアップデート作業に関するエラーメッセージ表示について](#)

2.新規ユーザー登録を2025年5月29日以前に行い、かつ、2025年9月30日まで診断ソフトのバージョンアップをできていなかったユーザー様

下記リンク先に掲載している手順書の操作を行ってください。

[HDM-330ダウンローダーのアップデート手順](#)