

Astemoダイアグノスティックツール HDM-10000ソフトウェアバージョンアップ情報

ソフトウェアバージョンアップ手順は下記リンクをクリックして参照ください。なお、Wi-Fiでのバージョンアップは時間がかかる場合があります。

[HDM-10000ソフトウェアバージョンアップ手順](#)

※「インターネットへの接続が確認できませんでした」と表示される場合は本書の2ページ目を参照してください。

《ホンダ》Ver.4.50

■ 下表の内容で作業サポートを追加しました。

対象車両	システム	左記システムに追加された作業サポート
ヴェゼル:HEV	電動パワートレイン/IMA	● ECUクリア ● 冷却水エア抜き ● モーターローターポジションセンサー学習

《ダイハツ》Ver.6.00

■ データベースを更新し、下表の車両を対象車両に追加しました。

対象車両	対象年式	エンジン型式
コペン	2024/12(R06/12)～	KF(T/C)
タント	2026/09(R08/09)～	KF(N/A, T/C)
タフト	2026/07(R08/07)～	KF(N/A)
	2026/07(R08/07)～	KF(T/C)
トール	2026/09(R08/09)～	1KR(N/A, T/C)
ハイゼットカーゴ/アトレー	2026/02(R08/02)～2026/06(R08/06)	BEV
	2026/02(R08/02)～2026/06(R08/06)	KF(N/A, T/C)
	2026/06(R08/06)～	BEV
	2026/06(R08/06)～	KF(N/A, T/C)
ハイゼットトラック	2026/03(R08/03)～	KF(N/A)
ミライース	2023/04(R05/04)～2026/08(R08/08)	KF(N/A)
	2026/08(R08/08)～	KF(N/A)
ムーヴ	2025/05(R07/05)～2026/07(R08/07)	KF(N/A)
	2025/05(R07/05)～2026/07(R08/07)	KF(T/C)
	2026/07(R08/07)～	KF(N/A)
	2026/07(R08/07)～	KF(T/C)
ムーヴキャンバス	2026/07(R08/07)～	KF(N/A)
	2026/07(R08/07)～	KF(T/C)

■ 上記の車両に対してステレオカメラ光軸調整を追加しました。

■ トヨタソフトで診断する車両を選択した場合はトヨタソフトが起動するように修正しました。

《海外でのHDM-10000の使用について》

■ HDM-10000は日本国内専用モデルですので、海外では使用しないでください。

■ 海外ではサービスを提供していませんので、ご注意ください。

(次ページに続きます)

«「インターネットへの接続が確認できませんでした」と表示された際の対応について»

PC上でアップデートツールをクリックして下図のメッセージが表示された際は、下記の1項または2項をご参照の上、アップデートツールのバージョンアップを行ってください。



1.2025年5月30日～2025年9月30日までに診断ソフトのバージョンアップをされているユーザー様

下記リンク先に掲載している手順書の1～2ページの操作を行ってください。

[ダイアグノスティックツールのダウンローダーアップデート作業に関するエラーメッセージ表示について](#)

2.新規ユーザー登録を2025年5月29日以前に行い、かつ、2025年9月30日まで診断ソフトのバージョンアップをできていなかったユーザー様

下記リンク先に掲載している手順書の操作を行ってください。

[HDM-10000ダウンローダーのアップデート手順](#)