Astemoダイアグノスティックツール
HDM-330ソフトバージョンアップ情報

ソフトバージョンアップ手順は下記リンクをクリックして参照ください。

HDM-330ソフトバージョンアップ手順

※「インターネットへの接続が確認できませんでした」と表示される場合は本書の２ページ目を参照してください。

«トヨタ»Ver.8.67

■システム「DRS」で作業サポート(Phase 5)の「リアトー調整」を追加しました。

«ホンダ»Ver.4.52

■下表の内容で作業サポートを追加しました。

システム	左記システムに追加された作業サポート
リアルタイムオールホイールドライブ(AWD)	●初期化 ●Gセンサー中点学習 ●エア抜き ●機能点検 ●ソレノイドバルブの点検

■下表の対象車両、システムで作業サポートを追加しました。

対象車両	システム	左記システムに追加された作業サポート
ステップワゴンe:HEV	マルチビューカメラシステム	カメラエーミング

«海外でのHDM-330の使用について»


■HDM-330は日本国内専用モデルですので、海外では使用しないでください。

■海外ではサービスを提供していませんので、ご注意ください。

(次ページに続きます)

«「インターネットへの接続が確認できませんでした」と表示された際の対応について»

PC上でアップデートツールをクリックして下図のメッセージが表示された際は、下記の1項または2項をご参照の上、アップデートツールのバージョンアップを行ってください。



1.2025年5月30日～2025年9月30日までに診断ソフトのバージョンアップをされているユーザー様

下記リンク先に掲載している手順書の1～2ページの操作を行ってください。

ダイアグノスティックツールのダウンローダーアップデート作業に関するエラーメッセージ表示について

2.新規ユーザー登録を2025年5月29日以前に行い、かつ、2025年9月30日まで診断ソフトのバージョンアップをされていなかったユーザー様

下記リンク先に掲載している手順書の操作を行ってください。

HDM-330ダウンローダーのアップデート手順