Astemoダイアグノスティックツール
HDM-350ソフトバージョンアップ情報

ソフトバージョンアップ手順は下記リンクをクリックして参照ください。

HDM-350ソフトバージョンアップ手順

※「インターネットへの接続が確認できませんでした」と表示される場合は本書の3ページ目を参照ください。

«スバル»Ver.6.12

■対象車両にトレイルシーカー(XEAM12X/XEAM17X) を追加しました。

■下表の車両、システムに作業サポート機能を追加しました。

レガシィアウトバック(BT5/アプライドモデルD~E)

システム	追加された作業サポート機能	
広角単眼カメラ	●光軸調整	●学習値リセット
	●光軸調整準備	●ヒーター強制駆動
	●パラメーターの選択	●広角単眼カメラ全初期化
	●パラメーターの確認	

インプレッサ(GU6/GU7/アプライドモデルA~C)、インプレッサ/クロストレックハイブリッド(GUD/GUE/アプライドモデルA~C)

システム	追加された作業サポート機能	
エンジン	●学習値クリア	●EGR汚れ学習値リセット
EPS	●アシストMAP選択情報クリア	●EPS個体情報1クリア
広角単眼カメラ	●光軸調整	●ヒーター強制駆動
	●光軸調整準備	●広角単眼カメラ全初期化
	●パラメーターの選択	●学習値リセット
	●パラメーターの確認	
フロント＆サイドカメラ/マルチビューモニター	●フロントカメラガイド線調整	●フロントカメラ簡易キャリブレーション
	●リアカメラガイド線調整	●左サイドカメラ簡易キャリブレーション
	●左サイドカメラガイド線調整	●右サイドカメラ簡易キャリブレーション
	●右サイドカメラガイド線調整	●リヤカメラ簡易キャリブレーション
	●目視確認	●カメラECU交換時のキャリブレーションデータ引継ぎ

クロストレックS-HEV(GUF/アプライドモデルB~C)、フォレスター(SL5/アプライドモデルB)、フォレスターS-HEV(SLG/アプライドモデルB)

システム	追加された作業サポート機能	
エンジン	●学習値クリア	
EPS	●アシストMAP選択情報クリア	●EPS個体情報1クリア
広角単眼カメラ	●光軸調整	●ヒーター強制駆動
	●光軸調整準備	●広角単眼カメラ全初期化
	●パラメーターの選択	●学習値リセット
	●パラメーターの確認	
フロント＆サイドカメラ/マルチビューモニター	●フロントカメラガイド線調整	●フロントカメラ簡易キャリブレーション
	●リアカメラガイド線調整	●左サイドカメラ簡易キャリブレーション
	●左サイドカメラガイド線調整	●右サイドカメラ簡易キャリブレーション
	●右サイドカメラガイド線調整	●リヤカメラ簡易キャリブレーション
	●目視確認	●カメラECU交換時のキャリブレーションデータ引継ぎ

WRX(VBH/アプライドモデルD~E)、レヴォーグ(VN5/VNH/アプライドモデルD~E)、レヴォーグレイバック(VN5/アプライドモデルD~E)

システム	追加された作業サポート機能	
広角単眼カメラ	●光軸調整	●ヒーター強制駆動
	●光軸調整準備	●広角単眼カメラ全初期化
	●パラメーターの選択	●学習値リセット
	●パラメーターの確認	
フロント＆サイドカメラ/マルチビューモニター	●フロントカメラガイド線調整	●フロントカメラ簡易キャリブレーション
	●リアカメラガイド線調整	●左サイドカメラ簡易キャリブレーション
	●左サイドカメラガイド線調整	●右サイドカメラ簡易キャリブレーション
	●右サイドカメラガイド線調整	●リヤカメラ簡易キャリブレーション
	●目視確認	●カメラECU交換時のキャリブレーションデータ引継ぎ

(次ページに続きます)

«UD»Ver.3.04

■下表のシステムに作業サポート機能を追加しました。

システム	追加された作業サポート機能	
ABS	●ブレーキパッド ●センサー操舵角 ●センサーヨーレート	●学習済みパラメーターの再初期化 ●アクティブステアリング
ビークルマスターコントロールユニット	●クラッチペダル角度センサー	●エアドライヤー
センターシャーシI/Oモジュール	●ヘッドランプ垂直調節	●エアドライヤー
リアシャーシI/Oモジュール	●ヘッドランプ垂直調節	●ロードセンサー
フロントアクティブステアリング	●アクティブステアリング	
キャブI/Oモジュール	●フレキシブルスイッチパネル	
側方レーダー右側前方※	●サイドアシスタンスレーダー	
側方レーダー右側後方※	●サイドアシスタンスレーダー	
側方レーダー左側前方※	●サイドアシスタンスレーダー	
側方レーダー左側後方※	●サイドアシスタンスレーダー	

※特殊機能のエーミング作業にも追加されています。

«海外でのHDM-350の使用について»

■HDM-350は日本国内専用モデルのため、海外では使用しないでください。

■海外ではサービスを提供しておりません。ご注意ください。

«「インターネットへの接続が確認できませんでした」と表示された際の対応について»

PC上でアップデートツールをクリックして下図のメッセージが表示された際は、下記の1項または2項をご参照の上、アップデートツールのバージョンアップを行ってください。



1.2025年5月30日～2025年9月30日までに診断ソフトのバージョンアップをされているユーザー様

下記リンク先に掲載している手順書の1～2ページの操作を行ってください。

ダイアグノスティックツールのダウンローダーアップデート作業に関するエラーメッセージ表示について

2.新規ユーザー登録を2025年5月29日以前に行い、かつ、2025年9月30日まで診断ソフトのバージョンアップをされていなかったユーザー様

下記リンク先に掲載している手順書の操作を行ってください。

HDM-350ダウンローダーのアップデート手順