Astemoダイアグノスティックツール
HDM-9000ソフトバージョンアップ情報

ソフトバージョンアップ手順は下記リンクをクリックして参照ください。

HDM-9000ソフトバージョンアップ手順

※「インターネットへの接続が確認できませんでした」と表示される場合は本書の2ページ目を参照してください。

«スズキ»Ver.4.84

■下表の内容で「エンジン/パワートレイン」の作業サポートを追加しました。

追加された作業サポート	左記の作業サポートが追加された車両		
	車両名	車両型式	備考
・スターター駆動回数リセット ・スターター作動回数書き込み	アルト	HA36S	
	アルト	HA37S/HA97S	1型まで対応(2021年12月22日発売)
	ラパン	HE33S	5型まで対応(2023年12月21日発売)
	エブリイ	DA17V/DA17W	6型まで対応(2024年2月27日発売)
	ジムニー	JB64W	4型まで対応(2024年4月11日発売)
	ジムニーシエラ	JB74W	4型まで対応(2024年4月11日発売)

«いすゞ»Ver.6.00

■自動検出の対象車両を更新しました。

■下表のとおり2026年モデルまでの車両に対応しました。

車両	2023.5年モデル	2025年モデル	2026年モデル
エルフ		○	○
エルフミオ		○	○
フォワード	○	○	
ギガ		○	
エルガ			○
エルガミオ			○
SKW477			○

■2026年モデルまでの車両の各システムの自己診断、実測値に対応しました。

■新たに下記のシステムの自己診断、実測値に対応しました。

・SRRSIDEP:ショートレンジレーダーサイドプライマリー(黄ラベル)

・SRRSIDES:ショートレンジレーダーセカンダリー(青ラベル)

■下表の内容で「EPB:電動パーキングブレーキ」の作業サポートを追加しました。

追加された作業サポート	左記の作業サポートが追加された車両
・EPB初期学習 ・EPB強制解除 ・EPB記録リセット	2023年モデル以降の下記車両 ・エルフ ・エルフミオ ・エルフEV

«海外でのHDM-9000の使用について»


■HDM-9000は日本国内専用モデルですので、海外では使用しないでください。

■海外ではサービスを提供していませんので、ご注意ください。

(次ページに続きます)

«「インターネットへの接続が確認できませんでした」と表示された際の対応について»

PC上でアップデートツールをクリックして下図のメッセージが表示された際は、下記の1項または2項をご参照の上、アップデートツールのバージョンアップを行ってください。



1.2025年5月30日～2025年9月30日までに診断ソフトのバージョンアップをされているユーザー様

下記リンク先に掲載している手順書の1～2ページの操作を行ってください。

ダイアグノスティックツールのダウンローダーアップデート作業に関するエラーメッセージ表示について

2.新規ユーザー登録を2025年5月29日以前に行い、かつ、2025年9月30日まで診断ソフトのバージョンアップをされていなかったユーザー様

下記リンク先に掲載している手順書の操作を行ってください。

HDM-9000ダウンローダーのアップデート手順