Astemo
Mobility Beyond

信頼と品質の
Astemo ABSセンサー

新発売



■ 純正品と同等性能を実現

・Tier1サプライヤーとして培ったAstemoの技術力・ノウハウをフィードバック
・実車試験、耐久試験により確かな品質を確保

■ 製品保証付き

製品保証は、1年 または 10,000㎞ ※期間・距離のいずれかが達するまで
（保証規定につきましては同梱の保証書をご参照ください）

【新規設定品番/適合車種】位置表記：1文字目（F:前/R:後）/2文字目（L:左/R:右）

品番	メーカー	代表車種	位置	代表純正番号
EMA001	ホンダ	フィット	FR	57450-T5A-013
EMA002	ホンダ	フィット/シャトル	FL	57455-TF0-003
EMA003	ホンダ	ヴェゼル	FL	57455-T7A-003
EMA004	日産	エクストレイル	F	47910-1DA1A
EMA005	ホンダ	フィット	RL	57475-T5A-003
EMA006	日産	ノート	F	47910-1HA0A
EMA007	マツダ	CX-5/CX-8	F	KA0G-43-70X
EMA008	三菱	デリカD:5	FR	4670A576
EMA009	マツダ	マツダ2	F	D09H-43-70XC
EMA010	日産	エクストレイル	F	47910-4CB0A
EMA011	スバル	インプレッサ	RR	27540SG020
EMA012	三菱	デリカD:5	FL	4670A575

パーツマン検索コード　分類：1900
BLコード：5462（ABSフロントセンサーASSY）/ BLコード：5463（ABSリヤセンサーASSY）

Astemoアフターマーケットジャパン株式会社


■ ABSセンサーとは

各車輪の回転速度や回転差をリアルタイムに検知する計測センサーで、別名「ホイールスピードセンサー」とも呼びます。

■ ABSセンサーの役割

・各車輪それぞれの回転差を検知することで、システムが車両の横滑りや発進・加速時のタイヤの空転(スリップ)を察知するための重要部品となっています。
・検知した情報はABSモジュールなどに送られ、状況に応じてABS*1やESC*2といった安全走行システムを作動させます。 *1:Anti-lock Braking System/ *2:Electronic Stability Controlの略称

システム簡略図



※イラストは当社作成「ABS」ラフイラストを基に、生成AIにより制作、編集しています。
※イラストはシステム構成の一例であり、実際の車両とは異なる場合があります。

■ ABSセンサーが故障すると

・ABS、ESCなどブレーキ関連の警告灯が点灯します。
・ABSなどのフェイルセーフ(安全保護)機能が作動し、急制動時にタイヤがロックしやすくなります。
・正確な車速が取得できなくなるため、スピードメーターの誤表示や、オートマチックトランスミッションの変速異常を引き起こす場合があります。

■ 安全に関するご注意

・本製品は重要保安部品です。重大事故を防ぐため、交換作業は整備マニュアルに従い、必ず認証・指定工場などの専門業者にて行ってください。
・分解・加工・改造は絶対に行わないでください。
・交換後は必ずスキャンツール(外部診断機)にて故障コードの消去を行いテスト走行にて正常作動と警告灯の消灯を確認してください。

記載内容は2026年11月現在のものです。

● お問い合わせおよびご用命は

販売元 **Astemoアフターマーケットジャパン株式会社**
〒135-0062 東京都江東区東雲2-10-14
カスタマーサポートセンター TEL:03-3527-6323