



Bombina de encendido

HÜCO No. 133786 / HITACHI No. 2503786



DACIA	224330360R
RENAULT	224330360R
DACIA	2244800Q0H
RENAULT	2244800Q0H

HÜCO No. 133787 / HITACHI No. 2503787



HYUNDAI	2730103AA0
KIA	2730103AA0

HÜCO No. 133788 / HITACHI No. 2503788



SUZUKI	3340060R00
--------	------------

HÜCO No. 133789 / HITACHI No. 2503789



TOYOTA	9091902281
--------	------------

HÜCO No. 133790 / HITACHI No. 2503790



FIAT	55267998
JEEP	55267998
LANCIA	55267998

HÜCO No. 133791 / HITACHI No. 2503791



HYUNDAI	2730104110
---------	------------

HÜCO No. 133792 / HITACHI No. 2503792



NISSAN	2243300QAA
DACIA	224332734R
RENAULT	224332734R



Regulador, ventilador habitáculo

HÜCO No. 132576 / HITACHI No. 2502576



MERCEDES-BENZ	2128702110
MERCEDES-BENZ	A2128702110
ASTON MARTIN	HY53SE19E624AA

Relé de precalentamiento

HÜCO No. 132265 / HITACHI No. 2502265



NISSAN	2712000Q2G
RENAULT	271203982R
FIAT	6000640086

Resistencia, ventilador habitáculo

HÜCO No. 132623 / HITACHI No. 2502623



MERCEDES-BENZ	18358706
MERCEDES-BENZ	A0018358706



Visite nuestro canal de YouTube para los últimos videos de productos.

Visit us on  YouTube

Número de OE solo para referencia. Por favor revisen el catálogo de TecDoc para una lista completa de aplicaciones de todos de nuestros productos.

Usted recibe este boletín porque tenemos una relación comercial o usted ha expresado su interés a recibirlo. Si usted no desea continuar recibir el boletín, por favor infórmenos.



**Same product, same part number
and same quality commitment since 1930!**



Hitachi Astemo will be Astemo!