



Resistenza, ventilatore abitacolo

HÜCO No. 132624 / HITACHI No. 2502624



RENAULT 7701051272

Bobina d'accensione

HÜCO No. 133781 / HITACHI No. 2503781



LEXUS 9091902273
TOYOTA 9091902273
TOYOTA 90919A2008

HÜCO No. 133782 / HITACHI No. 2503782



MERCEDES-BENZ 2769060060
MERCEDES-BENZ A2769067900
MERCEDES-BENZ 2769061201
MERCEDES-BENZ A2769061201
MERCEDES-BENZ A276906790005

HÜCO No. 133783 / HITACHI No. 2503783



MITSUBISHI 1832A062

HÜCO No. 133784 / HITACHI No. 2503784



HYUNDAI 273003F100
KIA 273003F100

HÜCO No. 133785 / HITACHI No. 2503785



CHRYSLER 05149168AI
FIAT K05149168AH
FIAT K05149168AJ
VW 7B0905715A
VW 7B0905715C




Bobina d'accensione

HITACHI Order No. 2016764 / TOKICO No. 4188		
	ISUZU	8-98197-654-0
	ISUZU	8-98033-271-0

HITACHI Order No. 2017807 / TOKICO No. 4018		
	ISUZU	9-51630-253-0
	ISUZU	9-51630-253-1
	ISUZU	9-51630-253-2

HITACHI Order No. 2017957 / TOKICO No. B3291		
	TOYOTA	48510-20A30
	TOYOTA	48510-20A40
	TOYOTA	48510-20A80
	TOYOTA	48510-80386
	TOYOTA	48510-80520

HITACHI Order No. 2017958 / TOKICO No. B3292		
	TOYOTA	48520-20A30
	TOYOTA	48520-20A60
	TOYOTA	48520-20A70
	TOYOTA	48520-80145
	TOYOTA	48520-80250



Controllate il nostro canale YouTube per i nuovi video.

Visit us on  YouTube

**Same product, same part number
and same quality commitment since 1930!**



Hitachi Astemo is now Astemo!

I nomi e gli elementi OE indicati sono solo di riferimento. Per un elenco completo di tutti i prodotti disponibili, consultare il catalogo TecDoc o contattarci personalmente.

Riceverete questa newsletter sulla base del nostro rapporto commerciale o del fatto che avete acconsentito al servizio. Se desiderate annullare l'iscrizione alla newsletter, vi preghiamo di comunicarcelo.