

DIAGNOSTIC TOOL 操作ガイド

HDM-10000

トヨタ/ハイブリッド車の車検を行う際の作業サポート「整備モード」の活用

注意事項/必ずお読みください

- ●本書は Astemo ダイアグノスティックツール HDM-10000 用診断ソフトの診断機能の操作方法、 活用事例について紹介するものです。自動車メーカー発行の整備解説書を代替するものではありません。
- ●実際の作業にあたっては必ず自動車メーカー発行の整備解説書で正式な作業手順、注意事項を ご参照のうえ、作業を行ってください。
- ●自動車メーカーにより予告なく車両の仕様が変更されるため、本資料で紹介する機能が使用できない 場合があります。

1.作業サポート「整備モード」について

- ●車検の排ガス検査はアイドリング状態で行いますが、トヨタのハイブリッド車の場合、HV バッテリーの充電状態により アイドリングが行われない場合があります。
- ●また、車検のスピードメーター検査を行う場合、TRC(トラクションコントロール)を事前に解除し、TRC の不要な作動防止と 警告灯の点灯防止を行う必要があります。
- ●作業サポート「整備モード」を実行することで、下表の様に 2WD、または 4WD のハイブリッド車の排ガス検査、スピード メーター検査を行うことが可能です。


No	整備モード	整備モード別の対応可能な検査		整備モード実行時の車両側動作
NO		排ガス検査	スピードメーター検査	笠浦で「「大小」での半両利利TF
			エンジン強制アイドリング(シフトポジションP時)	
1	2WD(排ガス測定用)	0	0	TRC装置の作動解除
				リアモーター制御シャットダウン(4WD/AWDを2WDに切替)
2	2WD(TRC禁止用)		0	TRC装置の作動解除
3	4WD(排ガス測定用)	0	0	エンジン強制アイドリング(シフトポジションP時)
3				TRC装置の作動解除
4	4WD(TRC禁止用)		0	TRC装置の作動解除

- ●なお、本書では「2WD(排ガス測定用)」での操作手順を紹介します。
- ●整備モードの対象車両は 4/7~7/7 ページを参照ください。 (2025 年 9 月現在)

2.HDM-10000 用トヨタ診断ソフトの作業サポート「整備モード」の操作手順/例:2WD(排出ガス測定用)


【手順 01:HDM-10000 の車両への接続】

- ①HDM-10000 を車両側診断コネクターに接続してください。HDM-10000 が起動します。
- ②車両側 POWER スイッチを ON にしてください。
- ③HDM-10000 メニュー内の「特殊機能」を選択して ENTER キーを押してください。




【手順 02:メンテナンスモードの起動から整備モードの表示まで】

①特殊機能が表示されます。「メンテナンスモード」を選択して ENTER キーを押してください。メンテナンスモードの画面が表示されたら「トヨタ/レクサス」を選択し、画面の右側の一覧で「HV 整備モード」を選択して ENTER キーを押してください。



②「イニシャライズ中・・・しばらくお待ちください」が表示されたあと「整備モード」が表示されます。画面内の「注意」の 内容を確認して ENTER キーを押してください。そのあとに整備モードの実行条件が表示されます。内容を確認して ENTER キーを押してください。



【手順 03:移行する整備モードの選択から整備モードの実行まで】

①「移行する整備モードを選択してください」が表示されたら実行したい整備モードを選択して ENTER キーを押して ください。「整備モードへ移行しました。」が表示されたらブレーキペダルを踏み、 車両側 POWER スイッチを押して ください。 車両が設定した整備モードで始動します。



- ②整備モードの状態は POWER スイッチを OFF するまで維持されます。 作業の状況に応じて HDM-10000 を車両から取り外してください。
- ③点検作業が終了したら、速やかに車両側 POWER スイッチを OFF して整備モードを解除してください。 ※整備モードの状態での公道走行は行わないでください。

【補足1:正常に整備モードに移行しているときの車両状態】

正常に整備モードに移行した場合は車両側のインフォメーションディスプレイ、メーター内に「Cdy-2E」「Cdy-2」「Maintenance Mode」「Certification Mode」などのメッセージが表示されます。

【補足2:実行したい整備モードの切り替え方法】

実行中の整備モードの切り替えを行う場合は(例:2WD(排ガス測定用)から 2WD(TRC 禁止用)に切り替えたい)、 車両側 POWER スイッチを OFF して実行中の整備モードを解除してから、再度 2/3 ページの手順 01 以降の操作を 行ってください。

(2025.9 発行)

整備モード対象車両一覧(2025年9月現在)

トヨタ(1/3) ※赤字は4WD車を表します。

N39(1/3)	※亦字は4WD車を表します。				
車両名	年式	車両型式	エンジン型式		
C-HR ハイブリッド	'16.12~19.09	ZYX10	2ZR-FXE		
C 111(7(1)))1		ZYX11	2ZR-FXE		
JPN TAXI	'17.10 <i>~</i>	NTP10	1NZ-FXP		
RAV4 ハイブリッド	'19.04~	AXAH52	A25A-FXS		
RAV4 / (1) 991	'19.04~	AXAH54	A25A-FXS		
RAV4 PHV	'20.06∼	AXAP54	A25A-FXS		
	'11.12~21.06	NHP10	1NZ-FXE		
	'17.06~21.06	NHP10H	1NZ-FXE		
アクア	'21.06~24.03	MXPK10	M15A-FXE		
)*')}	'21.06~	MXPK11	M15A-FXE		
	'21.06~24.03	MXPK15	M15A-FXE		
	'21.06∼	MXPK16	M15A-FXE		
	'03.07~08.05	ATH10W	2AZ-FXE		
	'11.11~15.01	ATH20W	2AZ-FXE		
アルファードハイブリッド ヴェルファイアハイブリッド	15.01~23.05	AYH30W	2AR-FXE		
יופט לארו ליולעעדל	'23.06∼	AAHH40W	A25A-FXS		
	'23.06∼	AAHH45W	A25A-FXS		
ヴィッツハイブリッド	'17.01~20.02	NHP130	1NZ-FXE		
オーリスハイブリッド	'15.04~18.06	ZWE186H	2ZR-FXE		
	'11.09~17.07	AVV50/AVV50N	2AR-FXE		
カムリハイブリッド	'17.07~23.12	AXVH70/AXVH70N	A25A-FXS		
(アルティスハイブリッド)	'19.10~23.12	AXVH75/AXVH75N	A25A-FXS		
	'19.09~22.09	ZWE211	2ZR-FXE		
.	'19.09~22.09	ZWE214	2ZR-FXE		
カローラハイブリッド	'22.10~	ZWE215	2ZR-FXE		
	'22.10~	ZWE219	2ZR-FXE		
カローラアクシオハイブリッド	'12.05~	NKE165	1NZ-FXE		
	'21.08~23.09	ZVG11	2ZR-FXE		
	'21.08~23.09	ZVG15	2ZR-FXE		
カローラクロスハイブリッド	'23.10∼	ZVG13	2ZR-FXE		
	'23.10∼	ZVG16	2ZR-FXE		
	'18.06~22.09	ZWE211H	2ZR-FXE		
カローラスポーツハイブリッド	'22.10~	ZWE219H	2ZR-FXE		
	'24.04~	ZWE21#	2ZR-FXE		
	'19.09~22.09	ZWE211W	2ZR-FXE		
	'19.09~22.09	ZWE214W	2ZR-FXE		
カローラツーリングハイブリッド	'22.10~	ZWE215W	2ZR-FXE		

トヨタ(2/3)	※赤字は4WD車を表します。			
車両名	年式	車両型式	エンジン型式	
カローラフィールダーハイブリッド	'12.05 <i>~</i>	NKE165G	1NZ-FXE	
クラウン	'23.11∼	AZSH32	A25A-FXS	
クラウンアスリートハイブリッド	'12.12~18.06	AWS210	2AR-FSE	
クラウンロイヤルハイブリッド	'14.07~18.06	AWS211	2AR-FSE	
5-6\ 502 ± 1°	'22.08~24.03	AZSH35	A25A-FXS	
クラウンクロスオーバー 	'22.08∼	TZSH35	T24A-FTS	
5-5-7-8 W	'23.11∼	AZSH36W	A25A-FXS	
クラウンスポーツ 	'23.12∼	AZSH37W	A25A-FXS	
	'08.02~12.12	GWS204	2GR-FSE	
カニウン ハフブルルド	'18.06∼	AZSH20	A25A-FXS	
クラウンハイブリッド	'18.06∼	AZSH21	A25A-FXS	
	'18.06∼	GWS224	8GR-FXS	
クラウンセダン	'23.11∼	AZSH32	A25A-FXS	
クラウンスポーツ(PHEV)	'23.12∼	AZSH37	A25A-FXS	
クラウンスポーツ	'23.08∼	AZSH36	A25A-FXS	
	'21.06~	AZSH20	A25A-FXS	
クラウンパトロールカーハイブリッ ド	'21.06~	AZSH21	A25A-FXS	
	'21.06~	GWS	8GR-FXS	
クルーガーハイブリッド	'05.03~07.03	MHU28W	3MZ-FE	
	'15.07~22.07	NHP170	1NZ-FXE	
シエンタハイブリッド	'22.08~	MXPL10G	M15A-FXE	
	'22.08~	MXPL15G	M15A-FXE	
センチュリー	'18.06 <i>~</i>	UWG60	2UR-FSE	
ピンテュリー	'23.09∼	GRG75	2GR-FXS	
	'14.01~21.11	ZWR80G	2ZR-FXE	
ノアハイブリッド	'16.01~21.11	ZWR80W	2ZR-FXE	
ヴォクシーハイブリッド エスクァイアハイブリッド	'21.12~	ZWR90W	2ZR-FXE	
(ランディ)	'21.12~	ZWR92W	2ZR-FXE	
	'21.12~	ZWR95W	2ZR-FXE	
	'05.03~	MHU38W	3MZ-FE	
 ハリアーハイブリッド	'13.12~20.05	AVU65W	2AR-FXE	
7(9) 7(12991	'20.06~	AXUH80	A25A-FXS	
	'20.06∼	AXUH85	A25A-FXS	
ハリアーPHV	'22.10∼	AXUP85	A25A-FXS	
	'03.09~09.04	NHW20	1NZ-FXE	
	'09.05~15.11	ZVW30	2ZR-FXE	
プリウス	'15.12~22.11	ZVW50	2ZR-FXE	
	'15.12~22.11	ZVW51	2ZR-FXE	
	'15.12~22.11	ZVW55	2ZR-FXE	

卜ヨタ(3/3)	※赤字は4WD車を表します。				
車両名	年式	車両型式	エンジン型式		
	'23.01∼	ZVW60	2ZR-FXE		
プリウス	'23.01∼	ZVW65	2ZR-FXE		
797	'23.01∼	MXWH60	M20A-FXS		
	'23.01∼	MXWH65	M20A-FXS		
プリウスEX	'09.06~12.03	NHW20	1NZ-FXE		
	'12.01~16.04	ZVW35	2ZR-FXE		
プリウスPHV	'17.02~22.11	ZVW52	2ZR-FXE		
	'23.01∼	MXWH61	M20A-FXS		
プロウファイメどウフト	'11.05~21.03	ZVW40W	2ZR-FXE		
プリウスa(メビウス)	'11.05~21.03	ZVW41W/ZVW41N	2ZR-FXE		
プロボックスバンハイブリッド サクシードバンハイブリッド	'18.12~	NHP160V	1NZ-FXE		
ヤリスクロスハイブリッド	'20.08∼	МХРЈ10	M15A-FXE		
	'20.08∼	MXPJ15	M15A-FXE		
	'20.02~23.12	MXPH10	M15A-FXE		
 ヤリスハイブリッド	'20.02~23.12	MXPH15	M15A-FXE		
アリスハイフリット 	'24.01~	MXPH14	M15A-FXE		
	'24.01~	MXPH17	M15A-FXE		
ライズ	'21.12∼	A202A	WA-VEX		

レクサス(1/1)	※赤字は4WD車を表す				
車両名	年式	車両型式	エンジン型式		
CT200h	'11.01~	ZWA10	2ZR-FXE		
ES300h	'18.10~	AXZH11	A25A-FXS		
ES300h	'24.02~	AXZH11	A25A-FXS		
GS300h	'13.10~20.08	AWL10	2AR-FSE		
	'06.03~12.02	GWS191	2GR-FSE		
GS450h	'12.03~	GWL10	2GR-FXE		
HS250h	'09.07~18.02	ANF10	2AZ-FXE		
IC200h	'13.05∼	AVE30	2AR-FSE		
IS300h	'15.08~	AVE35	2AR-FSE		
LBX	'23.11∼	MAYH10	M15A-FXE		
LDA	'23.11∼	MAYH15	M15A-FXE		
LC500h	'17.03~	GWZ100	8GR-FXS		
LM500h	'23.12∼	TAWH15W	T24A-FTS		
	'17.10~	GVF50	8GR-FXS		
LS500h	'17.10~	GVF55	8GR-FXS		
	'22.10∼	GVF5#	8GR-FXS		
1.00001	'07.05~17.09	UVF45	2UR-FSE		
LS600h	'07.05~17.09	UVF46	2UR-FSE		
NIVOOOL	'14.07~21.09	AYZ10	2AR-FXE		
NX300h	'14.07~21.09	AYZ15	2AR-FXE		
	'21.10∼	AAZH20	A25A-FXS		
	'21.10~	AAZH25	A25A-FXS		
NX350h	'23.03∼	AAZH20	A25A-FXS		
	'23.03∼	AAZH25	A25A-FXS		
	'21.10~	AAZH26	A25A-FXS		
NX450h+	'23.03~	AAZH26	A25A-FXS		
	'14.10~	AVC10	2AR-FSE		
RC300h	'23.01~	AVC10	2AR-FSE		
	'23.07∼	AALH10	A25A-FXS		
RX350h	'23.07∼	AALH15	A25A-FXS		
	'09.04~15.09	GYL10W	2GR-FXE		
	'09.04~15.09	GYL15W	2GR-FXE		
RX450h	'09.04~15.09	GYL16W	2GR-FXE		
	'15.10~22.10	GYL20W	2GR-FXS		
	'15.10~22.10	GYL25W	2GR-FXS		
RX450h+	'22.11~	AALH16	A25A-FXS		
RX500h	'22.11~	TALH17	T24A-FTS		
	'18.11~23.12	MZAH10	M20A-FXS		
UX250h	'18.11~23.12	MZAH15	M20A-FXS		
LIV2001	'24.01~	MZAH11	M20A-FXS		
UX300h	'24.01~	MZAH16	M20A-FXS		