

Astemoダイアグノスティックツール HDM-10000ソフトウェアバージョンアップ情報

ソフトウェアバージョンアップ手順は下記リンクをクリックして参照ください。なお、Wi-Fiでのバージョンアップは時間がかかる場合があります。

[HDM-10000ソフトウェアバージョンアップ手順](#)

※「インターネットへの接続が確認できませんでした」と表示される場合は本書の3ページ目を参照してください。

«スバル»Ver.6.20

■地域選択後に表示するメニュー構成を以下のとおりに変更しました。

表示項目	内容
自動検出	●従来、ユーザー様が「車名」と「車型」の画面に表示される一覧から該当する車名と車型を手動で選択していましたが、「自動検出」では診断ソフト側が車両と通信して車体番号などを読み取り、車名と車型の自動選択を行います。※ ●車両に車体番号が登録されていない場合、または、診断ソフト側のデータベースに車体番号が登録されていない場合はエラーとなります。 ⇒エラーとなる場合は手動選択、または、車体番号入力(VIN)を実行してください。
手動選択	●従来どおりユーザー様が「車名」と「車型」の画面に表示される一覧から該当する車名と車型を手動で選択します。
車体番号入力(VIN)	●手動で車体番号を入力する機能です。 ●車両に車体番号などが登録されていないときに使用します。 ●「車体番号入力(VIN)」で車両を特定できた場合、診断ソフトが車両と通信し、「車名」と「車型」を自動選択します。

※日本国内向け販売車両のみ対応

«マツダ»Ver.6.80

■下表のシステムでDTCの右側に表示される系統名の追加および修正を行いました。

略称	システム名称
BCM	ボディ・コントロール・モジュール
RHT	リトラクタブル・ハードトップ・コントロール・モジュール

■次ページに掲載の表の内容で車両毎の診断対象システムを追加しました。

«海外でのHDM-10000の使用について»

■HDM-10000は日本国内専用モデルですので、海外では使用しないでください。

■海外ではサービスを提供していませんので、ご注意ください。

(次ページに続きます)


【マツダVer.6.80で追加された車両別診断対象システム一覧】

車両名	車両型式	左記の車両型式を対象に追加されたシステム	
		略称	システム名称
MAZDA3 (車両型式BP系)	BP系全車	PAU	パーキング・アシスト・ユニット
		RSRR	リアサイドレーダー右
		RSRL	リアサイドレーダー左
		DMC	ドライバー・モニタリング・カメラ・ユニット
		VMC	360°ビュー・モニター・コントロール・モジュール
	BPEJ3x、BPEK3R、BPEP	MHB	Mハイブリッドブースト用バッテリー
	BPEJ3R、BPEK3R	ISG	インテグレート・スターター・ジェネレーター
	BPxR	CMU	コネクティビティ・マスター・ユニット
		ISB_AMP	車両接近警報装置
		TCU	車載通信機
		WC_Qi	ワイヤレス充電器
CX-30 (車両型式DM系)	DM系全車	PAU	パーキング・アシスト・ユニット
		RSRR	リアサイドレーダー右
		RSRL	リアサイドレーダー左
		DMC	ドライバー・モニタリング・カメラ・ユニット
		VMC	360°ビュー・モニター・コントロール・モジュール
	DMEJ3x、DMEP	MHB	Mハイブリッドブースト用バッテリー
	DMJE3R	ISG	インテグレート・スターター・ジェネレーター
	DMxR (2023.9以降のモデルのみ)	CMU	コネクティビティ・マスター・ユニット
		ISB_AMP	車両接近警報装置
		TCU	車載通信機
		WC_Qi	ワイヤレス充電器
CX-60 (車両型式KH系)	KH系全車	PAU	パーキング・アシスト・ユニット
		RSRR	リアサイドレーダー右
		RSRL	リアサイドレーダー左
		DMC	ドライバー・モニタリング・カメラ・ユニット
		VMC	360°ビュー・モニター・コントロール・モジュール
		CMU	コネクティビティ・マスター・ユニット
		ISB_AMP	車両接近警報装置
		TCU	車載通信機
	KH6S3P、KH3R3P	MHB	Mハイブリッドブースト用バッテリー
CX-80 (車両型式KL系)	KL系全車	PAU	パーキング・アシスト・ユニット
		RSRR	リアサイドレーダー右
		RSRL	リアサイドレーダー左
		DMC	ドライバー・モニタリング・カメラ・ユニット
		VMC	360°ビュー・モニター・コントロール・モジュール
		CMU	コネクティビティ・マスター・ユニット
		ISB_AMP	車両接近警報装置
		TCU	車載通信機
	KL5S3P、KL3R3P	MHB	Mハイブリッドブースト用バッテリー
MX-30 (車両型式DR系)	DR系全車	PAU	パーキング・アシスト・ユニット
		RSRR	リアサイドレーダー右
		RSRL	リアサイドレーダー左
		DMC	ドライバー・モニタリング・カメラ・ユニット
		VMC	360°ビュー・モニター・コントロール・モジュール
		ISB_AMP	車両接近警報装置
		TCU	車載通信機
	DREJ4x	MHB	Mハイブリッドブースト用バッテリー
ロードスター	NDxRE	ISG	インテグレート・スターター・ジェネレーター
		PAU	パーキング・アシスト・ユニット
		TCU	車載通信機

(次ページに続きます)

«「インターネットへの接続が確認できませんでした」と表示された際の対応について»

PC上でアップデートツールをクリックして下図のメッセージが表示された際は、下記の1項または2項をご参照の上、アップデートツールのバージョンアップを行ってください。



1.2025年5月30日～2025年9月30日までに診断ソフトのバージョンアップをされているユーザー様

下記リンク先に掲載している手順書の1～2ページの操作を行ってください。

[ダイアグノスティックツールのダウンローダーアップデート作業に関するエラーメッセージ表示について](#)

2.新規ユーザー登録を2025年5月29日以前に行い、かつ、2025年9月30日まで診断ソフトのバージョンアップをできていなかったユーザー様

下記リンク先に掲載している手順書の操作を行ってください。

[HDM-10000ダウンローダーのアップデート手順](#)