

Astemoダイアグノスティックツール HDM-330ソフトウェアバージョンアップ情報

ソフトウェアバージョンアップ手順は下記リンクをクリックして参照ください。

[HDM-330ソフトウェアバージョンアップ手順](#)

《日産》Ver.7.39

- エクストレイル(T33)に年式「05/2024」を追加しました。(診断機能は自己診断に対応)
- ノート(E13)およびノートオーラに年式「09/2022」を追加しました。(診断機能は自己診断に対応)

《スズキ》Ver.4.76

2014年03月～2023年10月頃までの車両を対象に下表の内容で作業サポートを追加しました。

対象システム	追加した作業サポート	備考
ABS/EPS	●整備モード	2023年式スィフト以降の新型車両は未対応
アイドリングストップ	●スターター駆動回数書込み ●スターター駆動回数リセット ●ブレーキ圧保持点検 ●スターターデータコピー ●スターターデータリセット ●スロープセンサー初期学習	
ブラインドスポットモニター	●エーミング調整	【対象車両】 スィフト 2020/05～2023/10、スィフトスポーツ 2020/05～、エスクード(YEA1S)2018/12～
パワーステアリング	●ステアリング角センサー校正 ●ステアリング角補正值校正	【ステアリング角補正值校正の対象車両】 アルト 2018/12～、ジムニー 2018/07～、スペーシア 2017.12～2023/10 ハスラー 2020/01～ラパン 2019.06～、ワゴンR 2017～、イグニス 2016/06～ クロスビー 2017/12～、ジムニーシエラ 2018/07～、スィフト 2017/01～2023/10、 スィフトスポーツ 2017/01～、ソリオ 2018/07～2024/12

《MERCEDES》Ver.4.09

- データベースを更新し、下表の内容でシステムを追加しました。

システム	車両	モデル
エンジン/MED40 (ID:523)	B244/246	242,244,246
	C205	040,042,043,045,047,240,243,245,247,340,440
	CLA117	342,344,346,347,351,942,944,946,947,951
	E207	336,436
	E212	036,236
	E213	042,043,045,050,242,245,342
	GLA156	942,946,947
	V447	447
トランスミッション/DCT (ID:152)	A176	042, 044, 046, 051, 052
	AMG_GT_190	377, 378, 379, 381, 479, 480
	B242/246	242, 244, 246
	CLA117	342, 344, 346, 347, 351, 352, 942, 944, 946, 947, 951, 952
	GLA156	942, 946, 947, 952
	SLS197	377
エレクトロニクススタビリティ プログラム/ESP9MFA (ID:308)	A176	042,044,046,051,052
	B242/246	242,244,246
	CLA117	342,344,346,347,351,352,942,944,946,947,951,952
	GLA156	942,946,947,952
	SL231	457,466,473,474