

Astemoダイアグノスティックツール HDM-330ソフトウェアバージョンアップ情報

ソフトウェアバージョンアップ手順は下記リンクをクリックして参照ください。

[HDM-330ソフトウェアバージョンアップ手順](#)

《トヨタ》Ver.8.52

- 「ブレーキ/EPB」作業サポートに新型車用(60プリウス以降)の「一括学習」を追加しました。

《ダイハツ》Ver.5.94

- VINコード読み取り機能を追加しました。
- HEV作業サポートに「整備モード(シャードライナ用)」「整備モード(排ガス測定用)」を追加しました。

《マツダ》Ver.6.72

- 下表①の対象車両に対して下表②の作業サポートを追加しました。

①対象車両

対象車両	対象車両型式
MAZDA3	BP5R, BP8R, BPFJ3R, BPEK3R
MX-30	DM8R, DMEJ3R
MX-30 RE-V	DMR8VP
ROADSTER	ND5RE, NDERE

②作業サポート追加内容

対象システム	追加した作業サポート	
DSC(ブレーキ)	● DSC横Gセンサーの初期設定 ● DSC縦Gセンサーの初期設定	● DSC圧力センサーの初期設定 ● DSC圧力ヨーレートセンサーの初期設定
FSC(フォワードセンシングカメラ)	● 走行エーミング ● 静止エーミング	● FSC作動履歴の読み出し
AFS/ALM(ヘッドライト)	● ヘッドライトレベリングセンサー初期設定	● ヘッドライトレベリングアクチュエーター強制駆動
FR(フロントレーダー)	● 走行エーミング	

《MERCEDES》Ver.4.08

- レーダー・センサー・コントロール・ユニット (SGR) でDTC内容を追加しました。
- データベースを更新し、新しいクラス、モデル、バリエーション、および診断IDを下記①②のシステムに追加しました。

①エンジン

②MED40(ID:523) (A176, GLC253, SLK/SLC172)

- ECUマッピングテーブルにSGRを追加しました。