

Astemoダイアグノスティックツール **HDM-350ソフトウェアバージョンアップ情報**

ソフトウェアバージョンアップ手順は下記リンクをクリックして参照ください。

[HDM-350ソフトウェアバージョンアップ手順](#)

※「インターネットへの接続が確認できませんでした」と表示される場合は本書の2ページ目を参照してください。

«トヨタ»Ver.8.63

■ 下表の内容でアクティブテストを追加しました。

対象システム	左記のシステムに追加されたアクティブテスト
パワースライドドア(Phase5)	PSDモーター(開方向) PSDモーター(閉方向) PSDブザー(音量小) PSDブザー(音量中) PSDブザー(音量大) PSDクローザーリリース PSD全開信号

«ホンダ»Ver.4.46

■ 診断対象システムに「リアルタイムオールホイールドライブ(AWD)」「可変ダンパーシステム」を追加しました。

■ 2025年式シビック(FL4)にシステム「電子パワートレイン/IMA」の作業サポート「冷却水エア抜き」を追加しました。

«海外でのHDM-350の使用について»


■ HDM-350は日本国内専用モデルですので、海外では使用しないでください。

■ 海外ではサービスを提供していませんので、ご注意ください。

(次ページに続きます)

«「インターネットへの接続が確認できませんでした」と表示された際の対応について»

PC上でアップデートツールをクリックして下図のメッセージが表示された際は、下記の1項または2項をご参照の上、アップデートツールのバージョンアップを行ってください。



1.2025年5月30日～2025年9月30日までに診断ソフトのバージョンアップをされているユーザー様

下記リンク先に掲載している手順書の1～2ページの操作を行ってください。

[ダイアグノスティックツールのダウンローダーアップデート作業に関するエラーメッセージ表示について](#)

2.新規ユーザー登録を2025年5月29日以前に行い、かつ、2025年9月30日まで診断ソフトのバージョンアップをできていなかったユーザー様

下記リンク先に掲載している手順書の操作を行ってください。

[HDM-350ダウンローダーのアップデート手順](#)