





Glühsteuergeräte

Entwickelt in Deutschland

Glühsteuergeräte für verschiedene BMW-Anwendungen

Profitieren Sie von der Weiterentwicklung unserer Glühsteuergeräte. Durch eine technische Überarbeitung des OE-Teils können wir auf die hohen Ausfallraten dieser Produkte reagieren und Ihnen die neueste Technologie mit einer Marktabdeckung von über 90 % anbieten.

Die erhöhte Fehlerquote im Feld ist auf die interne mechanische Konstruktion zurückzuführen. Die Verbindung zwischen dem Steckbereich und der Leiterplatte ist starken Belastungen ausgesetzt. Dies führt häufig zu Fehlfunktionen einzelner Glühkerzen oder sogar zum vollständigen Ausfall des Glühsteuergerätes.



Astemo hat auf dieses Problem reagiert und das interne Design der Glühsteuergeräte grundlegend verbessert.

Durch den Einsatz von hochbelastbaren, speziell eingespritzten und anschließend verlöteten Kontakten stellen wir höchste Produktqualität sicher.

Ein Austausch dieser Glühsteuergeräte kann sowohl im Winter als auch im Sommer notwendig sein, da sie kaum saisonalen Schwankungen unterliegen. Deshalb gehören diese speziellen Glühsteuergeräte zu besonders gefragten Produkten.

Vermeiden Sie unnötige Reklamationen – setzen Sie auf die einzigartige Technologie von Astemo im IAM.

				
Hüco Nr. 132193 / Astemo Nr. 2502193	Hüco Nr. 132194 / Astemo Nr. 2502194	Hüco Nr. 132196 / Astemo Nr. 2502196	Hüco Nr. 132197 / Astemo Nr. 2502197	Hüco Nr. 132270 / Astemo Nr. 2502270
BMW 1221 8591723	BMW 1221 8591724	BMW 1221 7801200	BMW 1221 7801201	BMW 1221 7801202
BMW 1221 7798000	BMW 1221 7800156	BMW 1221 7786821	BMW 1221 7788327	BMW 1221 7788956
Beru GSE105	Beru GSE108	Beru GSE101	Beru GSE102	Beru GSE103

Die gezeigten OE Namen und Artikel dienen lediglich als Referenz. Für eine vollständige Liste aller verfügbaren Produkte sehen Sie bitte im TecDoc-Katalog nach oder kontaktieren Sie uns gerne persönlich.

