



Kabelreparatursatz, Steuergerät-Glühzeit

HÜCO Nr. 132297 / HITACHI Nr. 2502297		
	BMW	12427789231
	BMW	7789231

Passend für:

132193 / 2502193
 132194 / 2502194
 132196 / 2502196
 132197 / 2502197

Sensor, Nockenwellenposition

HÜCO Nr. 131826 / HITACHI Nr. 2501826		
	JAGUAR	AJ811224
	LAND ROVER	LR001397
	LAND ROVER	LR014372
	VOLVO	30713599
	VOLVO	31491073

HÜCO Nr. 131827 / HITACHI Nr. 2501827		
	MITSUBISHI	1865A126
	MITSUBISHI	J5T31972
	PSA	1920QC

HÜCO Nr. 131828 / HITACHI Nr. 2501828		
	DACIA	8200746497
	NISSAN	237314AA0A
	RENAULT	8200746497

HÜCO Nr. 131829 / HITACHI Nr. 2501829		
	GENERAL MOTORS	94856808
	GENERAL MOTORS	94859444
	TOYOTA	9008019013
	TOYOTA	9091905030

HÜCO Nr. 131830 / HITACHI Nr. 2501830		
	HYUNDAI / KIA	391802B000
	HYUNDAI / KIA	391802B010
	HYUNDAI / KIA	391802B100

HÜCO Nr. 131831 / HITACHI Nr. 2501831		
	HONDA	37500PNC006
	HONDA	37500RAAA01
	MITSUBISHI	J5T30172



Sensor, Nockenwellenposition

HÜCO Nr. 131832 / HITACHI Nr. 2501832		
	VW GROUP	036906433B

HÜCO Nr. 131833 / HITACHI Nr. 2501833		
	TOYOTA	9091905059

HÜCO Nr. 131834 / HITACHI Nr. 2501834		
	MERCEDES-BENZ	A6079050300
	NISSAN	237315X20A
	NISSAN	23731BC42B
	OPEL	95517836
	RENAULT	8200885209

HÜCO Nr. 131835 / HITACHI Nr. 2501835		
	HYUNDAI / KIA	393002A000

HÜCO Nr. 131836 / HITACHI Nr. 2501836		
	FIAT	9640627780
	FIAT	9646823380
	PSA	1920FP
	SUZUKI	3322067G01000

HÜCO Nr. 131837 / HITACHI Nr. 2501837		
	DACIA	8200647366
	NISSAN	2375000Q0J
	RENAULT	8200647366

HÜCO Nr. 131838 / HITACHI Nr. 2501838		
	MERCEDES-BENZ	A2761530128
	MERCEDES-BENZ	A2769050700
	MERCEDES-BENZ	A276905070028
	MERCEDES-BENZ	A2769051200
	MERCEDES-BENZ	A2769051500

HÜCO Nr. 131839 / HITACHI Nr. 2501839		
	BMW / MINI	13627805188
	OPEL	3639494
	TOYOTA	19301WA010



Sensor, Nockenwellenposition

HÜCO Nr. 131840 / HITACHI Nr. 2501840



ASTON MARTIN	ED236C315AA
VW GROUP	06H906433B
VW GROUP	06H906433C
VW GROUP	06H906433D

HÜCO Nr. 131841 / HITACHI Nr. 2501841



FORD	BM516C315BA
FORD	BM516C315BB
LAND ROVER	LR021649
LAND ROVER	LR056028

HÜCO Nr. 131842 / HITACHI Nr. 2501842



VW GROUP	04L906433
VW GROUP	04L906433B
VW GROUP	04L906433E

HÜCO Nr. 131843 / HITACHI Nr. 2501843



VW GROUP	059906433E
VW GROUP	059906433F
VW GROUP	059906433J

HÜCO Nr. 131844 / HITACHI Nr. 2501844



HONDA	37500R60U01
-------	-------------

HÜCO Nr. 131845 / HITACHI Nr. 2501845



FORD	FM5Q6C315AA
OPEL	9677539480
PSA	9677539480

HÜCO Nr. 131846 / HITACHI Nr. 2501846



PSA	9670253080
PSA	9675226780

HÜCO Nr. 131847 / HITACHI Nr. 2501847



OPEL	1247899
OPEL	12662536



Sensor, Nockenwellenposition

HÜCO Nr. 131848 / HITACHI Nr. 2501848		
	MAZDA	PE0118221

HÜCO Nr. 131849 / HITACHI Nr. 2501849		
	HONDA	37500RPYG01
	HONDA	37500RPYG013
	HONDA	37500RPYG013M5
	HONDA	37500RPYG014

HÜCO Nr. 131850 / HITACHI Nr. 2501850		
	VW GROUP	06E905163

Sensor, Raddrehzahl

HÜCO Nr. 131658 / HITACHI Nr. 2501658		
	Jetzt unter der Marke Hitachi erhältlich	
	FORD	AV6T2B372EA
	FORD	AV6T2B372EC
	FORD	JV6C2C190B2A
	VOLVO	31317076
	VOLVO	31423609

Steuergerät, Elektrolüfter (Motorkühlung)

HÜCO Nr. 132224 / HITACHI Nr. 2502224		
	Jetzt unter der Marke Hitachi erhältlich	
	VW GROUP	4F0959501E
	VW GROUP	4F0959501G



Regler, Innenraumgebläse

HÜCO Nr. 132605 / HITACHI Nr. 2502605



PSA	6441L1
RENAULT	7701045870

AGR-Ventil

HÜCO Nr. 135957 / HITACHI Nr. 2505957

Ersetzt 138497 / 2508497



HITACHI	138497
HYUNDAI / KIA	284102A300

HÜCO Nr. 135958 / HITACHI Nr. 2505958



VW GROUP	076131501A
VW GROUP	076131501B

Kühler, Abgasrückführung

HÜCO Nr. 135959 / HITACHI Nr. 2505959



FORD	DS7Q9D475DA
FORD	DS7Q9D475DB
PSA	9678745680
PSA	9807593080
PSA	9820965980



Besuchen Sie unsere Internetseite

Starter

HITACHI Nr. 2506966		
	Auf Anfrage	
	YANMAR	12990077040
	YANMAR	12990077040Y
	HITACHI	S13404



Besuchen Sie unseren YouTube-Kanal für die neuesten Produktvideos.

Visit us on  YouTube