



Bombina d'accensione

HÜCO No. 133786 / HITACHI No. 2503786



DACIA	224330360R
RENAULT	224330360R
DACIA	2244800Q0H
RENAULT	2244800Q0H

HÜCO No. 133787 / HITACHI No. 2503787



HYUNDAI	2730103AA0
KIA	2730103AA0

HÜCO No. 133788 / HITACHI No. 2503788



SUZUKI	3340060R00
--------	------------

HÜCO No. 133789 / HITACHI No. 2503789



TOYOTA	9091902281
--------	------------

HÜCO No. 133790 / HITACHI No. 2503790



FIAT	55267998
JEEP	55267998
LANCIA	55267998

HÜCO No. 133791 / HITACHI No. 2503791



HYUNDAI	2730104110
---------	------------

HÜCO No. 133792 / HITACHI No. 2503792



NISSAN	2243300QAA
DACIA	224332734R
RENAULT	224332734R



Regolatore, ventilatore abitacolo

HÜCO No. 132576 / HITACHI No. 2502576



MERCEDES-BENZ	2128702110
MERCEDES-BENZ	A2128702110
ASTON MARTIN	HY53SE19E624AA

Relé, sistema di preriscaldamento

HÜCO No. 132265 / HITACHI No. 2502265



NISSAN	2712000Q2G
RENAULT	271203982R
FIAT	6000640086

Resistenza, ventilatore abitacolo

HÜCO No. 132623 / HITACHI No. 2502623



MERCEDES-BENZ	18358706
MERCEDES-BENZ	A0018358706



Controllate il nostro canale YouTube per i nuovi video.

Visit us on  YouTube

I nomi e gli elementi OE indicati sono solo di riferimento. Per un elenco completo di tutti i prodotti disponibili, consultare il catalogo TecDoc o contattarci personalmente.

Riceverete questa newsletter sulla base del nostro rapporto commerciale o del fatto che avete acconsentito al servizio. Se desiderate annullare l'iscrizione alla newsletter, vi preghiamo di comunicarcelo.

Novità Giugno 2025



Visita il nostro sito web

Astemo

Mobility Beyond

**Same product, same part number
and same quality commitment since 1930!**



Hitachi Astemo is now Astemo!

Astemo Aftermarket Germany GmbH

Eugen-Gerstenmaier-Str. 8 • 32339 Espelkamp • Germany

Tel: +49 (0) 5772 567 890

E-Mail: emea.af@hitachiastemo.com