

Astemoダイアグノスティックツール **HDM-10000ソフトバージョンアップ情報**

ソフトバージョンアップ手順は下記リンクをクリックして参照ください。なお、Wi-Fiでのバージョンアップは時間がかかる場合があります。

[HDM-10000ソフトバージョンアップ手順](#)

«ホンダ»Ver.4.38

- 2021年式シビック(FK7)のシステム「SRS/ポップアップフード」に作業サポート「歩行者インパクトセンサー中点学習」を追加しました。
- 2016年式オデッセイハイブリッド(RC4)のシステム「EPS」に作業サポート「ステアリングラックエンド停止位置学習」を追加しました。

«三菱»Ver.6.50

- 車両選択画面で「その他(2006年以降)」を選択時に自動検出機能を追加しました。

【ダウンローダーアップデート作業のお願い】

下記①②の両方に該当するユーザー様は上記の【ダウンローダーアップデート作業のお願い】をクリックし、リンク先に掲載された手順にそってダウンローダーのアップデートを行ってください。

- ① 2025年5月30日以前に新規ユーザー登録をされたユーザー様
- ② 2025年5月30日～8月31日にかけて診断ソフトのバージョンアップをされていないユーザー様