

## 日立ダイアグノスティックツールHDM-8000ユーザー様

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

HDM-8000ソフトのバージョンアップを行いましたので、ご連絡申し上げます。

\* ソフトバージョンアップ手順は下記リンクをクリックして参照ください。

[HDM-8000ソフトバージョンアップ手順](#)

---

### **«マツダ»Ver.6.56**

■ アクセラハイブリッド(車両型式BYEFP/車体番号200001以降に限定)で下記の操作手順を行うと「サポートしていません」と表示され、センシングカメラの静止エーミングが実行できない不具合を修正しました。

「マツダメインメニュー」⇒「作業サポート」⇒「FSC(センシング カメラ)」⇒「FSC エーミング」で「静止エーミング」を選択