

日立ダイアグノスティックツールHDM-9000ユーザー様

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
HDM-9000ソフトのバージョンアップを行いましたので、ご連絡申し上げます。
* ソフトバージョンアップ手順は下記リンクをクリックして参照ください。
[HDM-9000ソフトバージョンアップ手順](#)

《マツダ》Ver.6.57

- MX-30が車両確認画面で「その他」に判定されてしまう不具合を修正しました。

《ホンダ》Ver.4.19

- ステップワゴン(RG1)のエンジンで実測値(データモニタ)が表示されない不具合を修正しました。

《日産》Ver.7.06

- 実測値(データモニタ)を下表の車両とシステムに対して追加しました。

追加機能分類	追加対象システム	スカイライン ハイブリッド (現行HV37)	KICKS	DAYZ
実測値(データモニタ)	AT/CVT	○		
	EHS/PKB	○	○	○

○ = サポート 空欄 = サポートなし

- アクティブテストと作業サポートを下表の車両とシステムに対して追加しました。

追加機能分類	追加対象システム	システム別追加機能	スカイライン ハイブリッド (現行HV37)	KICKS
アクティブテスト	EHS/PKB	パーキングブレーキ全解除	○	○
作業サポート	AT/CVT	キャリブレーションデータ	○	
	EHS/PKB	初期位置調整	○	○
	車間自動制御システム/ADAS	自動キャンセル要因1	○	
		自動キャンセル要因2	○	
		自動キャンセル要因6	○	
		ステアリングトルクキャリブレーション	○	
	高精度地図データモジュール	Gセンサキャリブレーション	○	
	ドライバーモニタカメラ	ドライバーモニタカメラキャリブレーション	○	
		ドライバーモニタカメラキャンセル要因	○	
	サイドレーダ(フロント左)	サイドレーダ調整	○	
サイドレーダ(フロント右)	サイドレーダ調整	○		
サイドレーダ(リア左)	サイドレーダ調整	○		
サイドレーダ(リア右)	サイドレーダ調整	○		

○ = サポート 空欄 = サポートなし

- 特殊機能のEPB整備モード、エーミングモードを下表の車両に対して追加しました。

モード分類	対象システム	システム別追加機能	スカイライン ハイブリッド (現行HV37)	KICKS
EPB整備モード	EHS/PKB	初期位置調整	○	○
		パーキングブレーキ全解除	○	○
		ブレーキ状態確認	○	○
エーミングモード	サイドレーダ(フロント左)	サイドレーダ調整	○	
	サイドレーダ(フロント右)	サイドレーダ調整	○	
	サイドレーダ(リア左)	サイドレーダ調整	○	
	サイドレーダ(リア右)	サイドレーダ調整	○	

○ = サポート 空欄 = サポートなし