

Astemoダイアグノスティックツール **HDM-9000ソフトウェアバージョンアップ情報**

ソフトウェアバージョンアップ手順は、下記リンクをクリックして参照ください。

[HDM-9000ソフトウェアバージョンアップ手順](#)

※「インターネットへの接続が確認できませんでした」と表示される場合は本書の2ページ目を参照してください。

«日野»Ver.4.47

- 下表の内容で作業サポートを追加しました。

対象システム	左記のシステムに追加された作業サポート
車両制御システム (坂道発進/EHS関連)	勾配0点調整 ブレーキ解除点学習(MT車)

- 操作性向上を目的に、車両選択画面にて「手動選択」選択後の動作を以下の仕様に変更しました。
 - ・「車両分類」⇒「排出ガス記号選択」へ進み、車両情報の取得に失敗した場合、再度、車両情報の取得の実行について確認するメッセージ画面を追加しました。
 - ・3回目の車両情報の取得に失敗した場合は、車両情報の取得なしでも日野メインメニューが表示される仕様に変更しました。


«海外でのHDM-9000の使用について»

- HDM-9000は日本国内専用モデルです。海外では使用しないでください。
- 海外ではサービスを提供していませんので、ご注意ください。

(次ページに続きます)

«「インターネットへの接続が確認できませんでした」と表示された際の対応について»

PC上でアップデートツールをクリックして下図のメッセージが表示された際は、下記の1項または2項をご参照の上、アップデートツールのバージョンアップを行ってください。



1.2025年5月30日～2025年9月30日までに診断ソフトのバージョンアップをされているユーザー様

下記リンク先に掲載している手順書の1～2ページの操作を行ってください。

[ダイアグノスティックツールのダウンローダーアップデート作業に関するエラーメッセージ表示について](#)

2.新規ユーザー登録を2025年5月29日以前に行い、かつ、2025年9月30日まで診断ソフトのバージョンアップをできていなかったユーザー様

下記リンク先に掲載している手順書の操作を行ってください。

[HDM-9000ダウンローダーのアップデート手順](#)