

Astemoダイアグノスティックツール **HDM-9000ソフトバージョンアップ情報**

ソフトバージョンアップ手順は下記リンクをクリックして参照ください。

[HDM-9000ソフトバージョンアップ手順](#)

※「インターネットへの接続が確認できませんでした」と表示される場合は本書の2ページ目を参照してください。

<<日産>>Ver.8.00

- 「KICKS」にシステム「EHS/PKB」のアクティブテスト「パーキングブレーキ全解除」を追加しました。
※メンテナンスモードにも合わせて追加しました。

<<スズキ>>Ver.4.81

- 下表の通り作業サポートを追加しました。

対象システム	追加機能
ドライバーモニターシステム	キャリブレーション キャリブレーション結果消去 仕様自動判別結果消去
カメラコントローラー (全方位モニター/UDS-CAN ECU用)	キャリブレーション キャリブレーションマーカ範囲表示
ABS/ESP (UDS-CAN ECU用)	減圧・増圧動作点検 センサー括校正 整備モード EPBアプライ/リリース

<<MERCEDES>>1851

- データベースを更新し、下記システムのIDを追加しました。
エンジンMED177(ID:519)
- データベースを更新し、下表の車両を追加しました。

クラス	モデル
C204	257
CLS218	359,373,374,376,959,974,991
E207	359,459
E212	055,059,074,080,095,255,259,280
G463	272
GL/GLS166	872,873,874,875
GLE292	375
GLK204	204
M/GLE166	057
S177	382,385,482
S222	177,178,182,982
SL231	457,173,474
SLK/SLC172	457


<<海外でのHDM-9000の使用について>>

- HDM-9000は日本国内用専用モデルですので、海外では使用しないでください。
- 海外ではサービスを提供していませんので、ご注意ください。

(次ページに続きます)

≪「インターネットへの接続が確認できませんでした」と表示された際の対応について≫

PC上でアップデートツールをクリックして下図のメッセージが表示された際は、下記の1項または2項をご参照の上、アップデートツールのバージョンアップを行ってください。



1. 2025年5月30日～2025年9月30日までに診断ソフトのバージョンアップをされているユーザー様

下記リンク先に掲載している手順書の1～2ページの操作を行ってください。

[ダイアグノスティックツールのダウンローダーアップデート作業に関するエラーメッセージ表示について](#)

2. 新規ユーザー登録を2025年5月29日以前に行い、かつ、2025年9月30日まで診断ソフトのバージョンアップをされていないユーザー様

下記リンク先に掲載している手順書の操作を行ってください。

[HDM-9000ダウンローダーのアップデート手順](#)